

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Bínova 528-529	č. objektu:	337
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Mírné znečištění		
Vstupní portály	Přední strana domu nové		
Vnitřní společné prostory	Oprava malby 1 np		
Požární zařízení	Nový suchovod vchod 529		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Vyklizení společné prostory		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	07.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	