

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přádova 2051-2064	č. objektu:	339
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Mírné znečištění		
Vstupní portály	Bez závad		
Vnitřní společné prostory	Bez závad		
Požární zařízení	Bez závad		
Výtahy			
Elektro	Montáž kamery a osvětlení vjezd garáže		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Oprava kanalizační poklop v garáži		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	07.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	