

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	U Slovanky 1962,1983 Nad Mazankou	č. objektu:	343
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Mírné znečištění		
Vstupní portály	Proběhl servis vchodových dveří		
Vnitřní společné prostory	Proběhla oprava lina		
Požární zařízení	Bez závad		
Výtahy			
Elektro	Bez závad		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	07.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	