

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	81
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	vyvěšena informace o výměně vstupních protálů dne 22. 10.		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	477 - v 5.p. nedovírají dveře 476 - vržou vnitřní dveře		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	13.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	27.10.2025