

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                                                                                                                                             |                 |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | Mazovská 476 a 477                                                                                                                          | č. objektu:     | 459        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová                                                                                                                           | č. kontroly:    | 80         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                                                                                             |                 |            |
| Fasáda objektu                            |                                                                                                                                             |                 |            |
| Vstupní portály                           | 476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené<br>477 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené                      |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 |                                                                                                                                             |                 |            |
| Požární zařízení                          |                                                                                                                                             |                 |            |
| Výtahy                                    |                                                                                                                                             |                 |            |
| Elektro                                   |                                                                                                                                             |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            |                                                                                                                                             |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                                                                                                                                             |                 |            |
| Ostatní                                   | z pracovních důvodů nemohla proběhnout kontrola 29.9., náhradní termín byl 1.10., úřední hodiny 29. 9. proběhly v zastoupení panem Hrbáčkem |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                                                                                                                                             |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová                                                                                                                           | Datum:          | 1.10.2025  |
| Podpis:                                   |                                                                                                                                             | Další kontrola: | 13.10.2025 |