

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2025_22
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Ve 3.patře za výtahem nesvítí světlo, nahlášeno na TPÚ k odstranění závady.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	27.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	10.10.2025