

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	54
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	vyvěšen kontakt na iniciátora petice kvůli stavbě na vedlejším pozemku PVK - odstraňuje havárii na kanalizaci v silnici a přilehlém chodníku u východní branky ukončení prací nejsou schopni sdělit		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	27.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	10.11.2025