

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	82
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	dočasně nejdou dveře odemykat klíčem, vyrábí se vložka zámku dle stávajícího klíče		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	27.10.2025
Podpis:		Další kontrola:	10.11.2025