

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Rondnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	16/10 Obhl. a zhodnocení stavu zárukové/dveře k ujměně (protipožární)		
Požární zařízení	17/10 Obhlídka trasy rozvodu vody pro hydranty		
Výtahy	24/10 Hlášení závada výtahu 445		
Elektro	16/10 Nesuiti' k suterén 446-445 a 443 (spoj. chodby)		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	22/10 Věšela VR dveře 1PP 29/10 Opravy střechy 30/10 Věšeka + ochranný porráhka shromažďení		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/10 25