

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Halkovského 597		č. objektu: 457
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	20/10 Nahlášeno, poškození vstup dveří z ulice 21/10 Oprava vstup dveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	2/10 Oprava samozavítače dveří výtahu P		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	10/10 Oprava závěsu vody - kóje 3		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	22/10 Vyvěska tlak vody a KČ "Lehtilhy"		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/10 25