

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Bínova 528-529	č. objektu:	337
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Oprava grafity		
Vstupní portály	Zadní vstup montáž nové portály		
Vnitřní společné prostory	Oprava malby 1.np		
Požární zařízení	Bez závad		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Výměna regulační ventil topení		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	05.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	