

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přádova 2051-2064	č. objektu:	339
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Mírné znečištění		
Vstupní portály	Seřízení dveří		
Vnitřní společné prostory	Bez závad		
Požární zařízení	Bez závad		
Výtahy			
Elektro	Montáž atrapy kamery sklep		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bez závad		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Oprava terasy zatékání do sklepa		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	05.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	