

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Přádova 2087-2093	č. objektu:	393
Referent:	Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Mírné znečištění		
Vstupní portály	Bez závad		
Vnitřní společné prostory	Bez závad		
Požární zařízení	Bez závad		
Výtahy			
Elektro	Oprava relátka schodiště		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bez závad		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Jaroslav Vaněk	Datum:	05.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	