

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	84
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	objednáno doseřízení samozavírače dveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	tabulka na objednání repase oken vchod 476 ve dnech 24.-27. 11. a vch. 477 ve dnech 1. - 4. 12. 2025		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	24.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	08.12.2025