

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	141
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	plombování plynoměrů: 571 26. 11. 8:40 - 14:00, 572 1. 12. 8:40 - 13:20, 573 2. 12. 8:40 - 15:20		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	24.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	8.12.2025