

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1106		č. objektu: 305
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	13/11 seřizemí samozavíračů vstup. dveří 20/11 —————		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	24/11 praskla voda v suterénu / opraveno		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	11/11 Shromáždění SVJ 24/11 kontrola čípkového systému		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/11 25