

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čukelíkova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	10/11 Obhlídka plynu - INTOPL 26/11 regulace a vzdálení dozor kotelny mstaost 28/11 kontrola plynu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	24/11 KK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/11 25