

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 598	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	11/11 Kontrola UPS a POVZT		
Výtahy			
Elektro	11/11 špatně svítí světlo v bytě 28/11 oprava světla		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/11 25