

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	85
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	2. 12. opraveny vyklované otvory po ptácích na Z a S straně domu		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	nástěnky info 22. 12. nebudou na domě úřední hodiny		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	8.12.2025
Podpis:		Další kontrola:	05.01.2026