

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Palášova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/12
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	19/12 utřištění kliky horní vstup. provizorní oprava 22/12 oprava kliky 31/12 seřízení samozavírače v přízemí		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	1/12 kontrola EPS (LDP)		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	31/12 Odečet hl. vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/12 25