

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1067		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/12
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	31/12 Odečty podružných měřidel (garáže)		
Topení, voda, kanalizace, plyn	10/12 dokončení z kotelnou k předání 22/12 předání kotelnou 31/12 Odečty hl. vodoměru		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	8/12 KK, kotelnou, plyn, 29/12 Odečtové karty vodoměrů		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/12 25