

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malšovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/12
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	4/12 výměna baterie UPS - PO VZT		
Výtahy			
Elektro	1/12 kontrola zvonění a přístup sys. do bytu BSA		
Topení, voda, kanalizace, plyn	31/12 Odečet hl. vodoměrů		
Kontejnerové stání a okolí objektu	22/12 nahlášení odložená lednice		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/12 25