

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157		č. objektu: 327
Referent:	Plevková, Šimková		č. kontroly: 12/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	Opravené vstupní brano ve vchodě 1157 (rozpojené ramínko - vandalizmus)		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení			
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bylo rozhodnuto, že nefunkční ventily otopné soustavy budou vyměněny v rámci havarijní opravy		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	05.01.2026

Podpis:		Další kontrola:	1/2026
---------	--	-----------------	--------