

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	11/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení			
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Bylo rozhodnuto, že nefunkční ventily otopné soustavy budou vyměněny v rámci havarijní opravy		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	25.11.2025

Podpis:		Další kontrola:	12/2025
---------	--	-----------------	---------