

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinká 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	144
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	vyvěšeno info o novém termínu odstavení výtahů z důvodu odstranění závad z OZ		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	vyvěšen termín odečtů vody a tepla		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	19.01.2026
Podpis:		Další kontrola:	2.2.2026