

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                                       |                 |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | Poznaňská 428 - 430                   | č. objektu:     | 536        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová                     | č. kontroly:    | 91         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                       |                 |            |
| Fasáda objektu                            | 430 - posprejovaná fasáda             |                 |            |
| Vstupní portály                           | obj. vsazení nových podhledů u výtahů |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 |                                       |                 |            |
| Požární zařízení                          |                                       |                 |            |
| Výtahy                                    |                                       |                 |            |
| Elektro                                   |                                       |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | vyvěšeno VŘ na rozvody vody           |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                                       |                 |            |
| Ostatní                                   |                                       |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                                       |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová                     | Datum:          | 19.1.2026  |
| Podpis:                                   |                                       | Další kontrola: | 02.02.2026 |