

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2026_03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	V 5.patře před výtahem je poškozené lino a brání otevírání a zavírání dveří od výtahu.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	V 1.patře před výtahem nesvítí pohybové čidlo a ve 2.patře v chodbičce u bytu č.12 svítí špatně jedno světelné těleso.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	02.02.2026
Podpis:		Další kontrola:	16.02.2026