

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1067		č. objektu: 328
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/01
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	2/1 promazání zámků vstup dveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	14/1 Dokumentace - kotelná		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	5/1 KK, odečet 19/1 KK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum:  20/1 26