

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	objednán servis výtahů		
Elektro	z provozu vyřazeny pračky, které neprošly revizí		
Topení, voda, kanalizace, plyn	v prádelně opravena prasklá stoupačka kanalizace		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	objednána oprava zámků v 1.p.P, 9.p.P, 15.p. L i P		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	18.2.2026
Podpis:		Další kontrola:	04.03.2026