

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	62
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	PVK - odstraňuje havárii na kanalizaci v silnici a přilehlém chodníku u východní branky ukončení prací nejsou schopni sdělit		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	16.2.2026
Podpis:		Další kontrola:	02.03.2026