

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                           |                 |            |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | Poznaňská 428 - 430       | č. objektu:     | 536        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová         | č. kontroly:    | 93         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                           |                 |            |
| Fasáda objektu                            | 430 - posprejovaná fasáda |                 |            |
| Vstupní portály                           | vsazeny podhledy u výtahů |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 |                           |                 |            |
| Požární zařízení                          |                           |                 |            |
| Výtahy                                    |                           |                 |            |
| Elektro                                   |                           |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            |                           |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                           |                 |            |
| Ostatní                                   |                           |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                           |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová         | Datum:          | 16.2.2026  |
| Podpis:                                   |                           | Další kontrola: | 02.03.2026 |