

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107		č. objektu: 305
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/02
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	3/2 seřízení vstup dveří suteteh 22/2 — u — přízemí		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	3/2 kontrola LDP (PO ústředna) 16/2 kontrola hasičů		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	18/2 stále neuzavřená popelnice - urgováno		
Ostatní	15/2		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 24/2 26