

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malšovského 594	č. objektu:	454
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/02
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	2/2 Nežder otvítat vstup. dveře zevnitř k sílu		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	2/2 ne uvolněné madlo dveří výtahu v přízemí		
Elektro	6/2 nesvití světlo u skřípku (4), nahrazen jistič 4/2 výměna vadných NZ svítidel a zářivek (4)		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	24/2 Vývěska odpad před domem Termín montáže nového výtahu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	24/2 20