

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	90
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	477 - objednan servis čipového systém		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	Proběhla roční technická kontrola objektu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	2.3.2026
Podpis:		Další kontrola:	16.03.2026