

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	94
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	objednána oprava světel 428 12.p., 429 2. - 5.p., 430 přízemí u schodiště		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	2.3.2026
Podpis:		Další kontrola:	16.03.2026