

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	odstranění grafitt mezi 9. - 10.p.		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	oprava světel 15.p., vypínač 3.p.		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	oprava zámků 1., 9., 15.p.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	18.3.2026
Podpis:		Další kontrola:	01.04.2026