

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	148
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	vyvěšeno oznámení o výměně bytových vodoměrů 30. 3. -1. 4.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	16.03.2026
Podpis:		Další kontrola:	30.3.2026