

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	91
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	proběhla oprava motoru zamykání vstupních dveří 477		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	16.3.2026
Podpis:		Další kontrola:	30.03.2026