


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	25/3 Odložené PNEU v suterénu 445-446		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	10/3 Zvýšený rozsah děl odpočítaných 445 upraveno MČPS		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	31/3 26