


Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Malšovského 594		č. objektu:	454
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	26/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu				
Vstupní portály				
Vnitřní společné prostory				
Požární zařízení				
Výtahy				
Elektro				
Topení, voda, kanalizace, plyn	10/3 křesko, kontrola plynu (stoupačky)			
Kontejnerové stání a okolí objektu	24/3 Nepořádek před domem (vazby)			
Ostatní				
Neodstraněné závady				
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	31/3 26