

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	7
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	úklidové firmě nahlášen nepořádek na schodišti objednána oprava nefungujících zámků		
Požární zařízení			
Výtahy	Na EL-VY hlášena porucha nákladního a prostředního výtahu objednány štítky s kontakty na servis a vyproštění do kabin výtahů		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	15.4.2026
Podpis:		Další kontrola:	27.04.2026