

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	č. objektu:	361
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	150
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	571 - objednána oprava výtahu (zasekávající se vnitřní dveře) 571, 572 - obj. oprava závady zdvihových plošin		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	13.04.2026
Podpis:		Další kontrola:	27.4.2026