

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                                                                                                                                     |                 |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | Mazovská 476 a 477                                                                                                                  | č. objektu:     | 459        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová                                                                                                                   | č. kontroly:    | 93         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                                                                                     |                 |            |
| Fasáda objektu                            |                                                                                                                                     |                 |            |
| Vstupní portály                           |                                                                                                                                     |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 | 476 - prasklé lino kryt rohu 5. schodu z 1. patra dolů<br>477 - odložená myčka v suterénu - nutno odstranit tím kdo jí zde zanechal |                 |            |
| Požární zařízení                          |                                                                                                                                     |                 |            |
| Výtahy                                    |                                                                                                                                     |                 |            |
| Elektro                                   |                                                                                                                                     |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            |                                                                                                                                     |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                                                                                                                                     |                 |            |
| Ostatní                                   |                                                                                                                                     |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                                                                                                                                     |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová                                                                                                                   | Datum:          | 13.4.2026  |
| Podpis:                                   |                                                                                                                                     | Další kontrola: | 27.04.2026 |