

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Campelíkova 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/04
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	13/4 samozavírací 1059 nedrží otevřeno 20/4 opraveno		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	1/4 - oprava uhl. vadivého plynu 1061 PP - přetlakovka teko plynu 1KTOPL 3/4 - servis kotlu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	13/4 KK, servis plyn, LG, shromáždění 20/4 Porvátka shromáždění		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/4 26