

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/04
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	13/4 Kontrola suterénu ? poratečern		
Kontejnerové stání a okolí objektu	2/4 vzhled před domem		
Ostatní	2/4 vývážka, schůze a dodatečná kontrola plyn 17/4 Nové předpisy záloh 22/4 Shromáždění SVJ		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/4 26