

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudná č. 443-446		č. objektu: 390
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/05
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	8/5 oprava výtahu do 11/5 2026		
Elektro	5/5 špatné světlo suterénu 445/445 2x 21/5 oprava světel v suterénu		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 29/5 26