

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/06
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	3/6 setřazení vstup dveří (445 zadní nedovířaji)		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/6 kontrola odečet patrného vodomětu 446		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	25/6 vývěsky odstávka TUV		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 26