

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/06
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	11/6 zajištěn přístup na WC po dobu výměny výtahu 18/6 nahlášená porucha výtahu		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	25-26/6 oprava plynu (výměna ventilu)		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	10/6 schůzka na MĚP18 - nabídkou možnost odkupu pozemku pro SVJ u domu 24/6 vývěska výtahu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/6 26