

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2025_01
Fasáda objektu	kontrola se nekonala		
Vstupní portály	kontrola se nekonala		
Vnitřní společné prostory	kontrola se nekonala		
Požární zařízení	kontrola se nekonala		
Výtahy	kontrola se nekonala		
Elektro	kontrola se nekonala		
Topení, voda, kanalizace, plyn	kontrola se nekonala		
Kontejnerové stání a okolí	kontrola se nekonala		
Ostatní	kontrola se nekonala		
Neodstraněné závady	14.02.19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22.08.19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	12.05.22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.	
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
	23.11.23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
Podpis:	Eva Urbanová 	Datum:	09.01.2025
		Další kontrola:	23.01.2025