

## Výkaz pravidelné kontroly domu

|                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Adresa:</b>                        | Krosenká 531, 532, Praha 8                                                                       | <b>č. objektu:</b>                                                                                                                                            | 359        |
| <b>Referent:</b>                      | Eva Urbanová                                                                                     | <b>č. kontroly:</b>                                                                                                                                           | 2025_15    |
|                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Fasáda objektu</b>                 | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Vstupní portály</b>                | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Vnitřní společné prostory</b>      | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Požární zařízení</b>               | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Výtahy</b>                         | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Elektro</b>                        | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b> | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Kontejnerové stání a okolí</b>     | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Ostatní</b>                        | OK                                                                                               |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Neodstraněné závady</b>            | 14/02/19                                                                                         | Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.                    |            |
|                                       | 22/08/19                                                                                         | U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit                                       |            |
|                                       | 12/05/22                                                                                         | V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.                                                                                            |            |
|                                       | 08.09.2022                                                                                       | V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola                                                                                             |            |
|                                       | 23/11/23                                                                                         | U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice                                                                                                 |            |
|                                       | 10/04/25                                                                                         | Na východní straně domu v obou č.p. v krajní sekci opět poškození fasády ptáky: V 531 u 3. a 6. patra a v 532 u 5. patra 2 díry. KO 23.5. - díry se rozšiřují |            |
|                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |            |
|                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |            |
| <b>Podpis:</b>                        |  Eva Urbanová | <b>Datum:</b>                                                                                                                                                 | 14.08.2025 |
|                                       |                                                                                                  | <b>Další kontrola:</b>                                                                                                                                        | 28.08.2025 |